




産業用 有圧換気扇〈低騒音形 400V 級 25cm~60cm〉



排気タイプ

※外観は機種により
多少異なります。



給気タイプ

※外観は機種により
多少異なります。

形名	羽根径(cm)	屋内外区分	形名	羽根径(cm)	屋内外区分
EWF-25ATA40A2	25	屋内	EWF-25ATA40A2-Q	25	屋内
EWF-30BTA40A2	30		EWF-30BTA40A2-Q	30	
EWF-35CTA40A2	35		EWF-35CTA40A2-Q	35	
EWF-35DTA40A2		屋外	EWF-35DTA40A2-Q		屋外
EWF-40DTA40A2	40		EWF-40DTA40A2-Q	40	
EWF-40ETA40A2		屋外	EWF-40ETA40A2-Q		屋外
EWF-50FTA40A2	50		EWF-50FTA40A2-Q	50	
EWF-60FTA40A2	60		EWF-60FTA40A2-Q	60	

取扱説明書（据付工事説明書付）

（お客様へ）

ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに添付別紙の「三菱業務用/産業用換気送風機 修理工口・ご相談窓口のご案内」とともに保管してください。

（工事店様へ）

据付工事を始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。電気工事は販売店・工事店様において有資格者である電気工事士の方が実施してください。
■この製品は3相製品です。
電源を確認して据付工事を行ってください。
■この製品は排気用または給気用です。
羽根のつけ替えおよび結線の変更はできません。

据付工事終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

1. 安全のために必ず守ること

（お客様へ）

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに
死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに
軽傷または建物・機械などの
物的損害に結びつくもの

（お客様へ）



製品を水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電・火災の原因。



どんな場合でも改造はしない
分解修理は修理技術者以外の
人は行わない
火災・感電・けがの原因。
修理はお買上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください。



運転中は製品の中に指や物を
入れない
けがの原因。
電源が入ったままで運転が停止
しているとき、異常時（こげ臭い・停電時等）、製品には
絶対にふれない
突然運転し始めてけがや感電の原因。



ぬれた手で操作をしない
感電やけがの原因。



お手入れや保守点検の際は必ず
分電盤のブレーカーを切る
感電やけがの原因。



爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生する
おそれのある場所には据付けない
爆発や火災の原因。



定格電圧・定格周波数以外では使用しない
火災・感電の原因。



この製品は高所取付用のため床上 1.8m 以上に据付ける
けがの原因。



煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気に使用
する場合は、排気ガスが室内に逆流しないよう、十分な大きさの給気口を設置する
一酸化炭素中毒を起こす原因。

メタルラッズ張り、ワイヤラッズ張り、または、金属板張りの
木造物と金属ボディの部分が直接接触しないように据付ける
(電気設備の技術基準に従って施工してください)

漏電ブレーカーを確実に取付ける
漏電のとけい・感電の原因。

保守点検の際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電やけがの原因。

アース工事は必ず有資格者である電気工事士が電気設備
技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う
故障や漏電のときに感電の原因。



直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。



直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。


本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。



直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。


本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。



直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは確実に行う
落さによるけがの原因。

積雪・落雪の可能性がある場所には据付けない
部品の破損・落さによるけがの原因。

直接炎があたるおそれのある場所には据付けない
火災の原因。

浴室など温湿度の多い場所（相対湿度 90% 以上）には
据付けない
漏電や火災の原因。

本体の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う
落下によるけがの原因。

電気工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程
や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」
はしない。又、電源電線の結線部分は JIS C 8340 の
「電線管用金属製ボックス」内にて行う
接続不良や誤った電気工事は感電や火災の原因。

開閉・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を
着用する
端面などでけがの原因。

羽根や部品の取付けは

4. 据付方法

工事店様へ

△警告

この製品は高所取付用のため床面1.8m以上に据付けるのが原因。


△注意

開梱・据付けの際は手袋を着用する。端面などでのけがの原因。製品の据付けは振動のない強固な場所に確実に行う。落下によりけがの原因。

汚れた空気を排出するときは新鮮な空気の入るところが必要です。

換気扇の取付枠と同等以上の大きさの、空気取入口を換気扇の反対側に設けてください。

電動式シャッターを取付ける場合




ノックアウト穴

電動式シャッターの電源コードを有圧換気扇側に引き込む場合、左図のように本体のノックアウト穴をベンチやニッパーなどであけてから据付工事を行う。


- 電動式シャッターを使用される場合は、換気扇とは別に電動式シャッター用として単相100Vまたは単相200Vの電源を準備してください。
- 換気扇と電動式シャッターは連動するよう結線してください。

コンクリート壁に据付ける場合




単位(mm)

タイプ	A シャッターを はめ込む場合	B シャッターを 使わない場合	ボルト径
25cm	275	270	M8
30cm	325	320	M8
35cm	380	370	M8
40cm	430	410	M12
50cm	530	510	M12
60cm	620	610	M12



ドレンキャップ(ドレンプラグ)について

(モータカバーありの場合) (モータカバーなしの場合)



屋外や湿度の高い場所や雨水が通過するおそれのある環境で使用する場合は、モータ及びモータカバーに設けたドレンキャップ(ドレンプラグ)が下側になるように据付け、下側になったドレンキャップ(ドレンプラグ)は取りはずす。
※ほこりの多い場所ではドレンキャップ(ドレンプラグ)を取付けたまま使用してください。(ときどき取りはずしてドレンを抜いてください)

5. 電気工事

工事店様へ

△警告

定格電圧・定格周波数以外では使用しない。火災・感電の原因。

アース工事は必ず有資格者である電気工事が内線規程や電気設備技術基準に従って安全・確実に行う

故障や漏電のときに感電の原因。

- 電源の間違いかないか確認して接続してください。間違った電源で運転するとモータが焼損します。
- 必ず電気工事によるC種接地工事を行ってください。
- 漏電ブレーカを必ず設置してください。
- モータに温度過昇防止装置が内蔵されていません。モータの過負荷保護のためモータブレーカまたは電磁開閉器(電磁接触器+サーマルリレー)などの過負荷保護装置を必ず使用する。過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取付けてください。過負荷保護装置の選定は仕様の欄の最大負荷電流の1.2倍程度を目安にしてください。(25cmは1.1倍程度、30cm・35CTAタイプは1.1~1.3倍程度を目安にしてください)

6. 試運転

工事店様へ

据付け、電気工事終了後、必ず次の1~4を確認し、試運転を行って5、6を確認してください。

1. 製品は確実に据付けてありますか。
2. 電源コードに傷・いたみはありませんか。
3. 正しくアース工事がしてありますか。
4. 電源電圧は正しいですか。
5. 异常な振動や騒音はありませんか。(異常がある場合は運転を停止し、電気工事内容を確認してください)
6. 回転方向が逆ではありませんか。(回転方向を修正する場合は、3本の電源のうち2本を入れ替える)

7. 点検・お手入れ

お客様へ
工事店様へ

△警告

お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る

感電やけがの原因。

△注意

お手入れや保守点検の際は手袋を着用する

端面などでのけがの原因。

3か月に1度の清掃の際、下記の点検を行う。

点検項目	処置
錆	●製品および製品据付用のナット・ボルトがさびていませんか? ●羽根および羽根取付用のナットが錆ていませんか?
ガタつき	●製品を据付けたナットがゆるんでいませんか? ●羽根モータは確実に止められていますか?
損傷	●モータの外観が変色していませんか? ●電源コードにキズなどありませんか? ●羽根に亀裂などありませんか?
ほこり	●モータなど温度の高い部分にはこりの付着はありませんか? ●フィルター・防虫網をご使用の場合、目詰まりしていませんか?

1年に1回程度

異常音	●軸受の寿命は50℃環境での連続運転において約3万時間です。 (使用環境によっては短くなる場合もあります) 点検のうえ交換が必要です。
錆	●部分的な錆はウレタン系塗料で補修してください 錆が部品の広範囲に発生している場合は、部品を交換してください
コード	●コードまたはモータ交換をしてください ●羽根交換をしてください (羽根破損・落下降する原因があります)

羽根などの清掃

約3か月に1度を目安に清掃する。

- お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。
- ほこりの多い場所で使用している場合は3か月に1度を目安に、下側のドレンキャップ(ドレンプラグ)をはずしてドレンを抜き、元通りドレンキャップ(ドレンプラグ)を取付ける。

全体の清掃

■油、粉塵など可燃性の汚れが換気扇に付着していると、万が一の飛び火により火災の原因となるおそれがあります。必ず定期的(約1年を目安)に清掃してください。

- お願ひ ●お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等研磨剤入りの洗剤(変質・変色する原因になります)

8. 修理を依頼する前に

お客様へ

長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のため診断をお願いします。

下記のような現象が見られる場合、お客様で点検されても直らないときは、事故防止のためブレーカを切り、お買上げの販売店・工事店に点検修理をご依頼ください。費用については販売店・工事店にご相談ください。

現象	点検と処置	点検実施者
通電しても回転しない	●電源の接続は正しいですか(正しく接続する) ●ブレーカが切れていますか(入にする)	○ ○ ○
運転中に異常音や振動がする	●羽根の締め付けがゆるんでいませんか(締め付け直す) ●本体が確実に据付けられていますか(据付け直す) ●軸受の音がしていませんか(軸受またはモータを交換する) ●周囲に錆が発生していますか(錆の発生した部品を交換する) ●バックガードを使用している場合は確実に取付けられていますか(取付け直す)	○ ○ ○ ○ ○ ○
焦げ臭いにおいがする	●羽根は軽く回りますか(羽根に何か引っかかっている場合は取り除く) ●周囲温度が50℃以下ですか(温度を測定する) ●異常に湿度が高い場所で使用していませんか(取扱場所およびモータ内部の腐食確認後モータを交換する)	○ ○ ○ ○ ○ ○

9. アフターサービス

お客様へ

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店かお近くの「三菱業務用/産業用換気送風機 修理窓口・ご相談窓口」(別紙)にご相談ください。別紙チラシが不明な方は下記窓口にお問い合わせください。

■平日 9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝・弊社休日以外)
三菱電機 換気送風機技術相談センター……電話 0120-726-471 (無料)
所在地、電話番号などについては変更になりますので、あらかじめご了承願います。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの三菱有圧換気扇の補修用性能部品を製造打ち切り後9年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

10. 仕様

お客様へ

工事店様へ

3相 380/400/415/400/440V (50/50/50/60/60Hz)

タイプ	形名	羽根径(cm)	風量(m³/h)		騒音(dB)		質量(kg)	最大負荷電流(A)	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz
EWF-25ATA40A _z	25	1140	1320	31.5/31.5/32	34.5/35.5	4.6	0.09	0.1	
EWF-30BTA40A _z	30	1680	1980	36/36/36.5	40/40.5	5.7	0.21/0.22/0.23	0.21/0.22	
EWF-35CTA40A _z	35	2400	2880	41	44.5	6.6	0.28/0.29/0.31	0.3/0.31	
EWF-35DTA40A _z	35	3000	3600	42	46/46.5	9.4	0.44/0.45/0.46	0.51/0.49	
EWF-40DTA40A _z	40	3720	4320	43/43/43.5	46/46.5/47	12.3	0.54/0.55/0.56	0.52/0.54	
EWF-40ETA40A _z	40	4800	5520	46.5/46.5/47	50.5/51	13.5	0.73/0.72/0.71	0.86/0.82	
EWF-50FTA40A _z	50	6900	8280	49.5	53.5/54	19.4	1.14/1.13/1.11	1.28/1.23	
EWF-60FTA40A _z	60	9420	11160	47.5	51.5	25	1.44	1.52/1.49	
EWF-25ATA40A _z Q	25	1140	1320	38/38/38.5	42/42.5	4.7	0.1	0.11	
EWF-30BTA40A _z Q	30	1680	1980	43.5	46.5/47	5.8	0.2/0.21/0.22	0.22	
EWF-35CTA40A _z Q	35	2400	2880	46.5	50/51	6.7	0.28/0.3/0.31	0.3/0.31	
EWF-35DTA40A _z Q	35	3000	3600	49.5	54	9.5	0.44/0.45/0.46	0.46/0.45	
EWF-40DTA40A _z Q	40	3720	4320	52	56/56.5	12.2	0.56/0.58/0.6	0.61/0.62	
EWF-40ETA40A _z Q	40	4800	5520	53.5/53.5/54	58.5/59	14.2	0.84/0.83/0.82	0.9/0.86	
EWF-50FTA40A _z Q	50	6900	8280	57.5	61.5	19.7	1.35/1.33/1.31	1.34/1.29	
EWF-60FTA40A _z Q	60	9420	11160	54/54/54.5	59	27.1	1.48/1.46/1.49	1.58/1.55	

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、
再生紙を使用
しています。