



# お手入れ

ほこりの付着が風量低下や異常音発生の原因になります。

約2か月に1度を目安として排気グリル・自然給気ユニット・フィルターの清掃をする。

- お手入れの際は足元が不安定な状態で部品の着脱を行わない。


## 警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る  
(通電状態では感電やけがをすることがあります)

## 注意


お手入れの際は手袋を着用する  
(着用しないとけがをすることがあります)

### 部品のはずしかた



#### ■排気グリル (P-05GL (-BE))

1. 両側の手掛け部を持って下へ引く。
2. グリルからフィルターをはずす。



#### ■自然給気ユニット (P-13KQU2 (-BE))

1. 指掛け部に指をかけて手前に引く。
2. パネルからフィルターをはずす。

### 清掃のしかた

■グリルやパネルの汚れは、ぬるま湯（40℃以下）で浸した布をかたくしほってふき取る。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取る。

■フィルターは、軽く手でたたくかまたは、掃除機でほこりを吸い取る。汚れのひどい場合は、水または、ぬるま湯（40℃以下）に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かす。  
(熱湯での洗浄やもみ洗いは破損の原因になります)

### お願い

- 水洗い後は十分に水気を取ってください。
- シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等けんま材入りの洗剤は使用しないでください。(変質・変色する原因になります)

### ■フィルターの交換

自然給気ユニットのフィルターは水洗い5～6回を目安にシステム部材 (P-13KQFH) と交換する。

### 組立てと確認

各部品の取付けは取はずしと逆の順序で行う。

取付け後確認する。

- ①部品が確実に取付けられていますか
- ②異常な音が出ていませんか

### お願い

- フィルターを入れ忘れないようにしてください。(壁や天井が汚れる原因となります)

# 修理を依頼する前に

下記のような症状があれば点検してください。

症 状	原 因	点検・処置
換気しない(運転しない)	●停電している ●分電盤のブレーカーが切れている	ブレーカーを「入」にする
運転中に異常音や振動がある	●フィルターが目詰まりしている	フィルターを清掃する

点検・処置をしても直らない場合は、分電盤のブレーカーを「切」にして必ず販売店に修理を依頼してください。

# アフターサービス

アフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この三菱セントラル排気システムの補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。  
補修用性能部品とは、その部品の機能を維持するために必要な部品です。

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。  
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

お客様 メモ	形 名	V-180SZ4-N-PAC・V-18ZMPC3-PAC2
	お買上げ年月日	年 月 日
サービスを依頼されるとき便利です。	お買上げ店名 (住所) (電話番号)	( )

この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるよう主なプラスチック部品に材質名を表示しています。  
(材質名は主材料にISO規定の略号を使用)

 三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号 電話 0573-66-2111

この説明書は、  
再生紙を使用  
しています。