


2025/2026年度三菱換気送風機総合カタログにおきまして、下記内容に誤りがございました。訂正してお詫び申し上げます。

つきましては、本正誤表をご確認の上、ご利用くださいますようお願い申し上げます。

なお、弊社ホームページにて公開中のWebカタログでは訂正後の紙面を掲載しておりますのでご留意の程お願いいたします。

■正誤表の見方

訂正箇所は赤枠で表示しております。

ページ	訂正箇所	(誤)	(正) ※WEBカタログ訂正済
310	ダクト用換気扇 中間取付形ダクトファン	<p>① 外形図</p>  <p>② P-Q 特性図</p>  <p>【修正内容】</p> <p>①外形図内ダクト接続口寸法を修正(76→94)</p> <p>②P-Q特性図 注釈を追記</p>	<p>① 外形図</p>  <p>② P-Q 特性図</p>  <p>修正内容を記載しております。</p>

修正箇所は赤枠、もしくは赤丸で表示しております。

修正内容を記載しております。

ページ


訂正箇所

(誤)


(正)
※WEBカタログ訂正済

ダクト用換気扇
中間取付形ダクトファン


①




②



①



②




【修正内容】


①外形図内ダクト接続口寸法を修正(76→94)

②P-Q特性図 注釈を追記

310








310

ページ	訂正箇所	(誤)	(正) ※WEBカタログ訂正済
352	ダクト用システム部材 給気ユニットシステム部材 	<p>①</p> <p>※ 屋外設置フードは屋外環境に適したフードを選定してください。※寒冷地区の場合、冷気が直接入ってきますので対策が必要です。 ※下記環境下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。 (屋外温度が-10℃を下回りかつ室内温度15～25℃・室内湿度45%以上) ※屋外部材と組合せる場合、壁厚の度合で設置できないケースがあります。653ページを参考の上、必要壁厚を確保ください。</p> <p>②</p> <p>※屋外設置フードは屋外環境に適したフードを選定してください。 ※寒冷地区の場合、冷気が直接入ってきますので対策が必要です。 ※下記環境下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。 (屋外温度が-10℃を下回りかつ室内温度15～25℃・室内湿度45%以上) ※屋外部材と組合せる場合、壁厚の度合で設置できないケースがあります。 653ページを参考の上、必要壁厚を確保ください。</p>	<p>①</p> <p>※ 屋外設置フードは屋外環境に適したフードを選定してください。※寒冷地区の場合、冷気が直接入ってきますので対策が必要です。 ※下記環境下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。 (屋外温度が-10℃を下回りかつ室内温度15～25℃・室内湿度45%以上) ※寒冷地(植毛タイプ)は受注生産にて承ります。 ※屋外部材と組合せる場合、壁厚の度合で設置できないケースがあります。653ページを参考の上、必要壁厚を確保ください。</p> <p>②</p> <p>※屋外設置フードは屋外環境に適したフードを選定してください。 ※寒冷地区の場合、冷気が直接入ってきますので対策が必要です。 ※下記環境下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。 (屋外温度が-10℃を下回りかつ室内温度15～25℃・室内湿度45%以上) ※寒冷地(植毛タイプ)は受注生産にて承ります。 ※屋外部材と組合せる場合、壁厚の度合で設置できないケースがあります。 653ページを参考の上、必要壁厚を確保ください。</p>

【修正内容】

①②下記注釈を追記

「※寒冷地(植毛タイプ)は受注生産にて承ります」

ページ	訂正箇所	(誤)	(正) ※WEBカタログ訂正済
540	三菱電機システムサービス(株)製 有圧換気扇システム部材 	<p>①</p>  <p>②</p> 	<p>①</p>  <p>②</p> 
		<p>【修正内容】</p> <p>①形名を修正(APTA-40S → APAT-40S)</p> <p>②形名を修正(APWS-50S-100 → APW-50S-100)</p>	