

**ジェットタオル®
NEWS****アミューズメント施設に。**

ジェットタオル スリムタイプ(衛生強化モデル)は、「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンを組み込むことにより、設置空間の空気をキレイに。脱臭効果も高いため、本来の「手をしっかり乾かす」ことに加え、ニオイの悩みも解決します。

今回は、全国にチェーン展開するパチンコホールでの設置例をご紹介します。

◆「ヘルスエアー®機能」
搭載循環ファン内蔵

◆ 本体樹脂の清潔性アップ

◆「二段ノズル構造」搭載

**手も、空気も、空間も、清潔に。**

空間までキレイにする、先進の「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン内蔵。

株式会社ダイナム 様

(本社・東京都)

衛生強化モデルに更新して使用を再開

業界最多※、約400店のパチンコホールを展開するダイナム様は、地域のインフラとして「パチンコを誰もが気軽に楽しめる"日常の娯楽"」に改革する」というビジョンを掲げています。そのため、サバーバン戦略を推進し、地方の小商圏をターゲットに出店を重ねています。

いたずらに射幸心を煽ることなく、日常のストレスから解放される「憩いの場」としてホールを経営する同社のお店では、使い心地がよいハンドドライヤーは不可欠の設備とのこと。ジェットタオルを長年ご採用いただき、コロナ禍で稼働停止はあったものの、2022年7月には全店舗で使用を順次再開。更新時期を迎えていたお店では「スリムタイプ衛生強化モデル」への入替えも実施しました。

※2022年10月現在、株式会社ダイナム様ホームページより引用。

**しあわせをシェアしよう。****ご採用機種 JT-SB116LH-W****お客様施設紹介**

- 1 千葉県東部、国道128号線沿いにある「千葉茂原店」は、気軽にゆっくり楽しめる「低貸玉パチンコ」を中心としたお店で、『ゆったり館』という位置づけ。幅広い年代のお客様に親しまれています。
- 2 長崎島原店に設置されたジェットタオル スリムタイプ衛生強化モデル
- 3 和歌山岩出店

ご採用ポイント



株式会社ダイナム
設備管理部
ゾーン設備担当 マネジャー
木村 孝 様



江北店

(((お客様の声)))

下記はお客様の感想です。使用環境等により効果は異なります。

Point 1 代わりに置いたペーパータオルは、コスト以外にも問題が。

2020年のコロナ発生後、全日本遊技事業協同組合連合会の指示を受け、すぐにハンドドライヤーは使用停止に。とはいえ、当社では、パチンコ店でのハンドドライヤー設置は当たり前のサービスだと考えています。ずっと使えないのではお客様にご不便をおかけするので、一日も早く再開したいと思っていました。代わりにペーパータオルを置いたものの、購入費や、補充・回収の手間がかかります。回収が追いつかないと紙ごみがあふれて美観や衛生面でも問題です。そんな中、2021年4月に経団連*のガイドライン改訂によりハンドドライヤーの使用再開が認められ、ホッとしました。その後、三菱電機側から安全性に関する説明も受け、2022年7月から全店舗で使用を順次再開。これにより、ペーパータオルのコストが不要となり、補充・回収の手間も解消できました。※一般社団法人 日本経済団体連合会

〈改訂の背景〉諸外国では、ハンドドライヤーが使用または推奨されている国があること、さらには複数の試験と数値流体シミュレーションの結果、ハンドドライヤーの使用による感染リスクが低いことが判明しました。これらを受けて、経団連にて総合的に判断した結果、2021年4月、オフィス・製造事業場向けのガイドラインが改訂され、「ハンドドライヤー利用停止」の文言が削除されました。また2022年6月に発表された四訂では「トイレ」に関する項目が全て削除されました。

Point 2 速乾性で選んだジェットタオル。最新機種の効果にも期待。

当社は長年、ハンドドライヤーには三菱電機のジェットタオルを選定しています。一番の理由は、他社機と比べて乾燥スピードが速いこと。手洗い後の乾燥スピードは、パチンコ店ではお客様に重視されますからね。実際に使ってみた体感で三菱電機製が最速でした。風量を含めて使い心地もよいと思います。

今回の使用再開にあたって、経年劣化していた店舗では、スリムタイプ衛生強化モデルへの切替えを行いました。衛生強化モデルの場合は、「ヘルスエアー®機能」による、トイレ全体のニオイ解消効果にも大いに期待しています。

》清潔さをとことん追求！スリムタイプ(衛生強化モデル)

1 「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン内蔵

ウイルス※1・菌※2を抑制※する「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンを本体に組み込むことにより、空気を24時間循環清浄。

- *ウイルス：25 m³密閉空間での試験結果(風量：40 m³/h、416分後の効果)。実際の使用空間での試験結果ではありません。
- *菌：25 m³密閉空間での試験結果(風量：40 m³/h、388分後の効果)。実際の使用空間での試験結果ではありません。


2 本体樹脂の清潔性アップ*

*抗ウイルス加工剤有無での24時間後の試験結果。実際の使用空間での試験結果ではありません。

従来からの全面※3抗菌加工樹脂※4に加え、スリムタイプ(衛生強化モデル)は、全面※3に抗ウイルス加工樹脂※5を採用。

3 「二段ノズル構造」搭載

利用者への水滴飛散をことん抑制。



※1：実際の使用環境及び使用条件では、同様の効能・効果が得られることは実証できていません。試験は、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)に搭載されている「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー®機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン(JC-10KR)単独で行っています。【試験機関】(独)国立病院機構 仙台医療センター臨床研究部ウイルスセンター【試験方法】25 m³の密閉空間にウイルスを噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルスをプラーク法で測定。【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過【対象】浮遊したウイルス【試験結果】JC-10KR(強運転)の稼働有無で、416分で99%抑制(仙医R2-001号)。試験は1種類のウイルスで実施。 ※2：実際の使用環境及び使用条件では、同様の効能・効果が得られることは実証できていません。試験は、スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)に搭載されている「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファンと同じ風量で同一の「ヘルスエアー®機能」ユニットを使用している「ヘルスエアー®機能」搭載循環ファン(JC-10K)単独で行っています。【試験機関】(一財)北里環境科学センター【試験方法】25 m³の密閉空間に菌を噴霧し、一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいる菌を測定【抑制方法】「ヘルスエアー®機能」ユニット内を通過【対象】浮遊した菌【試験結果】JC-10K(強運転)の稼働有無で、388分で99%抑制(北生発2015-0046号)。試験は1種類の菌で実施。 ※3：スリムタイプ衛生強化モデル(JT-SB116LH、JT-SB116MN、JT-SB216LSH、JT-SB216MSN)において、但し、抗菌加工樹脂は背面部を除く。抗ウイルス加工樹脂は背面部、センサー部を除く。 ※4：SIAA 抗菌加工マークを取得(ISO22196)。 ※5：SIAA 抗ウイルス加工マークを取得(ISO21702)。【試験期間】(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】ISO21702に基づく【抑制方法】樹脂(部品)に、抗ウイルス加工剤を添加【対象】抗ウイルス加工剤を添付した樹脂に付着したウイルス【試験結果】抗ウイルス加工剤有無で、24時間後のウイルス数の減少効果(99%以上)を確認(20221040841-1)。試験は1種類のウイルスで確認。 ※6：色水を用いて水滴飛散量を確認(当社調べ)。

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1-3

●お問い合わせ、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。