MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

家庭用自然冷媒CO_2ヒートポンプ給湯機 三菱 エコキュート

関東エリア

＼ エコキュートユーザーの皆さん！／

あなたの給湯機 買い替え時期 かもしれません

給湯機の買い替え目安は 10～15年 といわれています。

壊れてからでは遅いので、この機会に見直してみませんか。*

*当社電気給湯機の補修用性能部品の保有期間は、製造の打ち切り後、10年です。

電気代 約10年前の機種と比べると・・・？



断熱性能アップ ＋ 機器性能アップ

によって Pシリーズ なら

2015年時点機種より

年間 約7,000円

おトクに!

[試算条件]JIS C 9220を東京エリア(標準地)の給水・外気温度に基づいて換算し、1日あたりの給湯使用量を4人世帯:460L(湯温40℃換算)と想定し、下記条件にて試算。
エコキュートはSRT-P377UB、SRT-S377U、過去機種はSRT-P37UBで試算。電気料金は2025年1月時点の東京電力エナジーパートナーの「スマートライフL」の数値を使用(契約容量10kVA)。ランニングコストの目安は、季節や地域、運転モードの設定、ご利用状況、電力契約等により異なります。

機能が進化 清潔機能や災害への備えも

項 目	2015年(SRT-P37UB)	2025年(SRT-P377UB)
Pシリーズ Sシリーズ キラリユキープPLUS	—	深紫外線の連続照射でおふろのお湯を除菌*。お湯がきれいで快適に。 

*湯量180L、湯温40℃でキラリユ入浴を実施し2時間後の効果、キラリユ洗濯はキラリユ洗濯終了時刻の2時間前より作動させた効果です。実使用での試験結果ではありません。使用環境等により効果は異なります。すべての菌に効果があるわけではありません。他の機能が動いている時は深紫外線の照射を止めることがあります。キラリユキープPLUS機能停止後は菌が増殖します。

全シリーズ ※1 パカっとハンドル	前面の脚部カバーを取り外し、非常用取水栓から取水	取水窓をパカっとあけて ※2 ハンドルをクルっとまわすだけ! 非常時に使いやすいカンタン取り出し 

※1:薄型、SRT-W306D-2、コンパクト エコキュート、エコキュート ライト除く。 ※2:脚部カバーがない場合、取水窓を開ける操作は必要ありません。

しあわせをシェアしよう。

*「エコキュート」は関西電力の登録商標です。
*「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが推奨する自然冷媒CO_2ヒートポンプ給湯機の愛称です。

家庭用自然冷媒CO_2ヒートポンプ給湯機

三菱 エコキュート

機能が進化 快適・便利機能も充実

項 目	2015年 (SRT-P37UB)	2025年 (SRT-P377UB)	機能の特長
高い断熱性を実現！ サーモジャケットタンク	—	○	断熱性の高い真空断熱材とウレタンなどを適材適所に用い、保温性を高めています。
Pシリーズ マイクロバブルで快適入浴 ホットあわー	○	○	温浴効果※1※3 マイクロバブルが体を包み込み、体も気持ちもポッカポカ! 美肌効果※2※3 お肌の水分量アップ効果! うるおいが続きます。 ［試験結果］湯あがり10分後の皮膚表面温度  通常入浴 ホットあわー入浴
Pシリーズ Sシリーズ 約0.1㎜のマイクロバブルがふろ配管&熱交換器を洗浄 ふろ配管自動洗浄 バブルおそうじ	○	○	おふろの栓を抜くだけ！ バブル循環洗浄 バブル注水洗浄 のW配管洗浄で、皮脂汚れなどもスッキリ吸着、洗い落とします。  おふろの栓を抜く 配管内のマイクロバブルが 皮脂などの汚れを吸着 汚れを離脱
スマホ連携 MY MU	—	○	無線LANアダプター搭載リモコンを経由してエコキュートをスマホアプリで操作。お湯はりや追いだきなどの操作が可能。また、あったかリンク で浴室・脱衣室の暖房とも連携。
イージー お天気リンクEZ	—	○	天気予報をもとに太陽光発電の余剰電力を上手に活用! 25年度モデルは更に賢い制御にパワーアップ。

※1：［試験条件］入浴者20代～50代の12名に通常入浴とホットあわー入浴にて10分間入浴し、湯あがり10分後の皮膚表面温度をサーモビューアで測定。（湯温39℃ 室温25℃ 浴槽湯量180L）
※2：［試験条件］入浴者40代～50代の女性16名 湯温：38℃ 室温：25℃ 入浴前に右手甲の定点の肌水分量を測定し、10分間の入浴を5日間実施。通常入浴とホットあわー入浴それぞれで初日の肌水分量比を基準とし、ホットあわー入浴の肌水分量比を算出。
※3：使用環境や条件により効果は異なります。また、個人差があり、効果を保証するものではありません。

いずれかチェックがついたら買い替えの検討を!

- □給湯機本体に記載のある製造年から10年以上経過、または10年に近い。
- □お湯はり時の湯量が安定しない。
- □給湯機を設置した当初と比べて、設定した温度よりも湯温が低い。
- □水が漏れている。

3ステップでガス給湯器との年間の光熱費を比較！
給湯光熱費かんたんシミュレーション

後継機種を調べるなら、
LINE 公式アカウント
三菱電機 WINK
LINE公式アカウント「三菱電機WIN2K」は、スマートフォンで気軽に・簡単に製品検索をサポートします。
友だち追加はこちら @972isqbm

三菱電機株式会社
〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3

●三菱電機お客さま相談センター 家電品の購入相談・取扱い方法
0120-139-365（無料）（受付時間365日24時間）
FAX 0120-365-088（無料）
フリーダイヤルをお使いいただけない場合は TEL 03-3414-9655（有料） FAX 03-3413-4049（有料）
■ご相談対応 平日 9:00～19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00 左記以外の時間は受付のみ可能です。
＊本窓口にご提供いただいた個人情報は、ご相談の回答および関連するサポート業務のために利用し適切に管理いたします。
＊個人情報保護方針は、こちらのホームページよりご確認ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/privacy
●「家庭用自然冷媒CO_2ヒートポンプ給湯機」のホームページ
www.MitsubishiElectric.co.jp/ecocute

表示を正しく 家電公取協会員

●お買求め、ご相談は信用とサービスの行きとどいた当店へどうぞ。

HPC7050(25.09)MEE
2025年9月