


注：1. 吊りボルトにはM10を使用してください。（現地調子記）
2. 別売補助電気ヒータのメンテナンス及び熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますのでサービススペースを確保願います。
3. 別売の内部形加湿器を組込の際には、加湿エレメントのメンテナンスの為に、1ランク大きい（600×600）点検口を設けてください。
（サービススペースの詳細は加湿器組込の外形図を参照ください。）
4. 本図はファンが2つの112~160タイプを示します。45~90タイプの場合はファンが1つとなります。

| | | <配管サイズ> | <スパナサイズ> | |
|---|---|---|---|---|
| ・45タイプ | | | | |
| 冷媒配管（ガス） | フレア接続 | φ12.7 | （本体側23HEX、フレアナット側27HEX） | ・・・① |
| 〃（エキ） | 〃 | φ6.35 | （本体側17HEX、フレアナット側17HEX） | ・・・② |
| ・56タイプ | | | | |
| 冷媒配管（ガス） | フレア接続 | φ12.7 | （本体側26HEX、フレアナット側29HEX） | ・・・① |
| 〃（エキ） | 〃 | φ6.35 | （本体側19HEX、フレアナット側22HEX） | ・・・② |
| ・71~90タイプ | | | | |
| 冷媒配管（ガス） | フレア接続 | φ15.88 | （本体側26HEX、フレアナット側29HEX） | ・・・① |
| 〃（エキ） | 〃 | φ9.52 | （本体側19HEX、フレアナット側22HEX） | ・・・② |
| ・112~160タイプ | | | | |
| 冷媒配管（ガス） | フレア接続 | φ15.88 | （本体側29HEX、フレアナット側36HEX） | ・・・① |
| 〃（エキ） | 〃 | φ9.52 | （本体側19HEX、フレアナット側22HEX） | ・・・② |

ドレン VP-25<フレキ様子200㎜>（付属）・・・③

| ロングライフフィルタ | 大 | 小 | |
|---|---|---|---|
| PEFY-P45・56・71M-E | 2枚 | — | ・・・④ |
| PEFY-P80・90M-E | 3枚 | — | |
| PEFY-P112・140・160M-E | 3枚 | 1枚 | |

フィルタボックス・・・⑤







## サービススペース詳細




サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。




| 名称 | ロングライフフィルタ | | |
|---|---|---|---|
| 形名 | PAC-KE06LAF | PAC-KE08LAF | PAC-KE89LAF |
| 適用機種 | PEFY-P45・56・71M-E | PEFY-P80・90M-E | PEFY-P112・140・160M-E |
| 材質 | 合成繊維不織布エアフィルタ | | |
| イ×個数 | 300×2 | 300×3 | 300×3<br>200×1 |
| フィルタボックス | PAC-KE71TB | PAC-KE93TB | PAC-KE94TB |

<ロングライフフィルタ組込み仕様>

| 機種 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEFY-P45・56・71M-E | 800 | 754 | 680 | 600 | 550 | 50 | 11 | 500 | 10 | 450 | 780 |
| PEFY-P80・90M-E | 1050 | 1004 | 930 | 850 | 800 | 25 | 17 | 800 | 15 | 700 | 1030 |
| PEFY-P112・140・160M-E | 1250 | 1204 | 1130 | 1050 | 1000 | 25 | 21 | 1000 | 19 | 900 | 1230 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIM. mm | 作成日付 ISSUED 2003-08-28 | 改定日付 REVISED 2003-08-28 | TITLE PEFY-P45・56・71・80・90・112・140・160M-E インバータマルチエアコン フリープランシステム 天井埋込形室内ユニット外形図 |
| SCALE NTS | 三菱電機株式会社 | DRW. NO. W274271 | REV. PAGE 1/1 |