MSZ－VX32H形 能力特性





注．▨は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図番
VCN－00N109
図番