MSZ－VX32HS形 能力特性





注．▨は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図番	VCN－00N111
図番	