MSZ－VX32JS形 能力特性





注. ▨ は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図番 VCN－01N115

副番