MSZ－VX32K形 能力特性





注. ▨ は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

番図	VCN－02N079
番副	