MSZ－VX32KS形 能力特性





注. ▨ は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

番図	VCN－02N081
番副	