MSZ－VX40HS形 能力特性





注．▨は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図番
VCN－00N105
副番