

# MSZ－VX40JS形 能力特性




注. ▨ は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

| 番図 |
| --- |
| VCN－01N109 |
| 番副 |