MSZ−NXV5618S 形　能力特性





注1. ▨は、霜取運転による暖房能力低下分を示します
注2. 本能力線図は、室温20℃での値です。
　　室温25℃で設計される場合の能力は約15%程度低下致します。

番図	NO−MSZNXV5618S
番副	A