

初期設定ツール(Ver.1.60)をお使いのお客様へ

初期設定ツール(Ver.1.60)には下記の不具合があり、初期設定ツール(Ver.1.61)で修正しております。

■初期設定ツール(Ver1.60)から初期設定した場合に、オートチェンジオーバ機能が有効となり、AE-200J/AE-50J/EW-50J 再起動時に運転中の空調機が冷房になる不具合の修正

初期設定用 PC 等に初期設定ツール(Ver.1.60)を保存している場合は破棄した上で
今後は初期設定ツール(Ver.1.61)をご使用ください。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。