



MFR - 40KHS 形 能力特性



注 は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

VCN - 02N257

図