

1503874HH7403

三菱パイプ用ファン(給気用) 〔浴室・トイレ・洗面所用〕 V-08PPQ6 · V-12PPQ6



お客様用

■ご使用の前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

この製品は日本国内専用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



取扱説明書

誤った取扱いをしたときに死亡 や重傷などに結びつく可能性が あるもの



ガス漏れに気付いたときは、換気扇(電 気器具その他) のスイッチの入・切を しない 爆発や引火の原因



● 製品を水につけたり、水をかけたり しない ショートや感電の原因。



改造や分解はしない

火災・感電・けがの原因。 修理はお買上げの販売店または「三菱電機 ご相談 窓口・修理窓口」にご相談ください。

- ●交流 100 V を使用する
- ●異常・故障時には、直ちに使用を中 止する そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに 至るおそれがあります。

〈異常・故障例〉




- ■スイッチを入れても羽根が回転しない。●回転中に異常音や振動がする。

- ●回転中に異常首や張動かする。 ・回転が遅いまたは不規則。(モーターはメンテナ ンスが必要な部品です。) ・こげ臭いにおいがする。 ・本体担付部に腐食・被損等がある。等 ※すぐに電源ブラグを抜くか分電盤のブレーカーを
- お手入れの際は分電盤のブレーカー を切る

成素やけがの原因

注意 誤った取扱いをしたときに 軽傷または家屋・家財など の物的損害に結びつくもの

場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原



● 塩害・温泉害の発生している 場所で使用しない

本体・部品の落下によるけがの原因。



●運転中は羽根の中に指や物を 入れない けがの原因。



● お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因 ●部品の据付けは確実に行う



ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電火災の 原因。

で使用にあたってのお願い

- 換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場 合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください(中性洗剤をご使用ください)。 アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、 化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など (異常音の発生、変質、変色、塗装はがれの原因)

使用方法

運転は壁のスイッチで運転開始と停止を行います。

- ●冬期、結露によって本体から結露水が滴下することがあります。
- ●外気の汚れがひどい場合、壁面に汚れが付着することがあります。

お手入れ

グリル、羽根にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。 約3か月に1度を目安に清掃してください。

●長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても安全のための点検(「愛情点検」を 参照ください) をお願いします。



●羽根の外周部には薄肉の部分があるため、お手入れの際は必ず手袋を着用ください。 (着用しないとけがの原因になります)

1.清掃部品のはずしかた

グリルの取手部を手前に引きながら斜め に持ち上げてはずす。

2.清掃のしかた

- 1. グリルは中性洗剤を溶かしたぬるま湯 (40℃以下) に浸して汚れを落として からきれいな水で洗い、よく乾かす。
- 2. 羽根、本体は中性洗剤を溶かしたぬる ま湯(40℃以下)に浸した布で汚れ をふき取った後、洗剤が残らないよう に乾いた布でよくふく。



3.お手入れ後の据付け

- 1. 据付けは取りはずしと逆の順序で行う。 2. 据付け後、次の確認をする。
- (1) グリルが確実に据付けられていますか。
- (2) 異常な音が出ていませんか。 (必ず運転をして確認してください)



お願い

- グリル裏面の円板(黒色)を引っぱったり、はずしたりしないでください。洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。
- * お手入れの際、羽根に衝撃を与えたり、モーターの軸に無理な力をかけないでください。 (故障や異常音発生の原因になります)
- 羽根を取りはずした場合は、羽根の向きを間違えないように据付けてください。

故障かな?と思ったら

◆次のような症状があれば点検してください。点検・処置をしても直らない場合、また は下記以外の現象が生じた場合は、事故防止のため分電盤のブレーカーを切り、お買 上げの販売店または、工事店にお申しつけください。

こんなとき スイッチを入れても羽 分電盤のブレーカーが切れていませんか 「入」にします 根が回転しない 羽根が逆転する、回転 無風状態で確認しま 外風の影響にて発生する可能性があります が遅い、または不規則 本体・グリルが確実に据付けられていますか 据付け直します 運転中に異常音や振動 がする 羽根・グリルにほこり・異物が付着していませんか 清掃します お手入れ後の据付け を参照し、据付け直し ます 風が極端に少ない 羽根の向きは正しく据付いていますか

●モーターの軸受は回転がなじんで時間が経つにつれ、音が変化することがありますが異常ではありません。

アフターサービス

■修理を依頼されるときは

●修理料金は

- 技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。 技術料…故障した製品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。
- ■ご不明な点や修理に関するご相談は
- お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓□・修理窓□」にご相談ください。

ご相談窓口・修理窓口のご案内(住宅用換気送風機)

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 の質工がの成が品にとは様できない (転居や贈答品など)は、 ||全窓||||||||||へお問い合わせください。

■ 単純財化が正式した。の音様が「と続たけん」とは 1 お問合わせ (ご依頼) いただいた修理・保守・ 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。

上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 下記のとおり、お取り扱いします 加速のでは、
 加速ので

名 パイプ用ファン 名 〇〇-〇〇〇

お名前・雷話番号・訪問希望日

年 月 日 (できるだけ具体的に)

(付近の目印なども)

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。 受付時間365日24時間

ご相談窓口 住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法

●三菱電機換気送風機技術相談センター 0120-726-471 (無料)

■ご相談対応 平日 9:00~12:00 13:00~19:00 (上日・祝及び弊社体目以外)
■上記時間帯以外の ○ 重要電機 が客ごま相談センター ご相談 (受付のみ) 0120-139-365 (無料)

●ご連絡いただきたい内容

お買上げ日

故障の状況

形

3. 4.

携帯電話・PHS・IP電話対応

三菱電機株式会社 中津川駅作所 FAX (0573) 66-5659 (特料)

三菱電機株式会社 中津川駅作所 FAX (0573) 66-5659 (特料)

受付時間365日24時間

多理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼 ●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634 (mx)

www.melsc.co.jp

■補修用性能部品の保有期間

空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはパーコードからアクセス。 URLをメール返信します。 F



携帯電話・PHSの場合 **当**. TEL 0570-01-8634 (有料)

些. FAX 0570-03-8634 (病料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。 ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

S14A-KANK

当社は、パイプ用ファンの補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

電圧100V ※特性はJIS C 9603に基づく

形名	周波数 (Hz)	消費電力(W)	風量 (m³/h)	騒 音(dB)	質 量(kg)
V-08PPQ6	50	2.6	50	28.5	0.51
	60	3.0	55	32	
V-12PPQ6	50	4.3	110	36	0.75
	60	5.0	110	36	

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を!



このようなことは ありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。 運転中に異常音や振動がする。
- ・ 回転が遅いまたは不規則。 (モーターはメンテナンスが必要な部品です)・ こげ臭いにおいがする。 • 本体据付部に腐食、破損等がある

故障や事故防止のため、 電源を切って必ず販売店にご連絡ください。 点検、修理に要する費用は販売店にご相談く 使用 ださい。

名 お客さま お買上げ年月日 メモ 年 ナービスを お買上げ店名 依頼されるとき (住 便利です (電話番号)

この製品には地球環境保護の -環として再資源化ができる ように主なプラスチック部品 に材質名を表示しています。 材質名は主材料にISO規定の 略号を使用。

三菱電機株式会社

〒508-8666 岐阜県中津川市駅