



三菱ダクト用換気扇 (24時間換気機能付 DCブラシレスモーター搭載 / 定風量タイプ)	2204876H75601
グリルタイプ	十字格子タイプ

形名 VD-23ZVB6

取扱説明書

お客様用

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客様自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

●正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。
なお、ご使用の前に「1.安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

1. 安全のために必ず守ること

誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの	注意	誤った取り扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
-----------	------------------------------------	-----------	--

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

	禁止		水禁制		分解禁制		接触禁制		指示に従う		アース確認
警告	●内釜式風呂を据付けた浴室では使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因。	注意	●換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない 本体・部品の落下によるけがの原因。								
	●ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。		●換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。								
	●製品に直接水やお湯、かび取剤などをかけない ショート・感電の原因。		●直接炎のあるおそれのある場所や有機溶剤・可燃性ガスのある場所では使用しない 火災の原因。								
	●改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者によるいる販売店または当社のお客さま相談窓口にご相談ください。		●本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。								
	●お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感電・けがの原因。		●運転中は危険なため、羽根の中に指や物を入れないけがの原因。								
	●交流100Vを使用する 直流や交流100V以外を使用した場合に感電の原因。		●電気工事は必ず電気工事店に依頼する 感電の原因。								
	●異常・故障時には、直ちに使用を中止する 発煙・発火・感電・けがの原因。 〈異常・故障例〉 本説明書末尾の「愛情点検」をご参照ください。		●お手入れの際は手袋を着用する 着用しないけがの原因。								
	●湿気の多い場所で使用する場合は、アースが取付けられているか確認する 故障や漏電した場合に感電の原因。 アースの取付けは販売店、電気工事店にご相談ください。		●お手入れ後の部品の据付けは確実に行う 落下によるけがの原因。								
			●長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因。								

2. 特長

24時間換気機能付ダクト用換気扇は換気風量（急速・強・弱）の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことにより、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

24時間換気方式について

建材や家具から発生するホルムアルデヒドなどの化学物質や居室に発生する汚染物質や臭気を排出するために、必要換気風量で24時間換気します。ただし、24時間換気を有効に行うには居室に専用給気口を設置し、ドアにアンダーカットを設けるなど空気の流通経路の確保が必要です。


24時間換気方式の効果

- ①建材や家具から発生し、シックハウス症候群で問題となっているホルムアルデヒドなどの化学物質が滞留することなく、給気口から新鮮な空気を取り入れます。
- ②居室に発生する炭酸ガスなどの汚染物質や臭気を排出し、新鮮な空気を補給して空気のよどみを解消します。
- ③住宅内の湿気を排出し、結露を防止してカビ・ダニの発生を抑制します。

定風量換気について

換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する定風量制御機能を備えています。

3. 各部のなまえ



ご使用にあたってのお願い

- スプレー（殺虫剤・整髪用・掃除用など）をかけないでください。（グリル・羽根の破損、変質の原因となります）
- 高温（40°C以上）になるところに据付けられていないか確認してください。（製品の変形や早期故障の原因となります）
- 換気扇設置場所で中性洗剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください。（台所用中性洗剤をご使用ください。ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください）
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など
(異常音の発生、変質、変色、塗装ががれや故障の原因となります)

4. 使用方法

注意

- 換気扇設置場所で熱気や油煙を発生させない
本体・部品の落下によるけがの原因。
- 換気扇設置場所で中性洗剤以外の洗剤・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用しない
本体・部品の落下によるけがの原因。

運転開始と停止は壁のコントロールスイッチで行います。

- スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
- 電源投入後、羽根が回転を始めるまでに2秒程度かかります。
※運転が安定するまでに数十秒かかります。
- コントロールスイッチで風量を「急速」・「強」・「弱」に切り替えられます。
コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「急速」・「強」・「弱」切り替えでランプの点灯が薄くなったりちらついたりすることがありますですが異常ではありません。
- 「強」または「弱」運転で24時間換気をすることをおすすめします。
- お願い ●浴室使用においては、入浴時以外は浴槽に風呂フタをしてください。
(浴室・換気扇のいたみを少なくします)
●給気口があるか確認してください。(効果的な換気を行うために必要です)
- お知らせ ●浴室使用においては、冬場や湯気の量が多いときなどにグリルから水滴が落ちることがありますですが異常ではありません。また、入浴剤をご使用の場合は色のついだ水滴になる場合があります。
- この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時に、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
- 羽根への汚れ付着量は換気扇の設置環境、使用頻度、機種によって異なります。

定風量換気（「強」または「弱」運転の場合）

- 定風量換気運転中は運転音が変化する場合がありますが、これは換気風量を適正に確保するための自動制御によるものであります。
- 外風がある場合やレンジフードファンなどの運転時は適正な換気風量を確保するために羽根の回転数が上昇して風切り音が大きくなりますが異常ではありません。

「急速」運転の上手な使いかた

- 浴室・洗面所の水蒸気やトイレの臭いを急速に排出したいときは「急速」運転に切り替えます。
- 浴室では入浴後、湯を抜くか、浴槽に風呂フタをして3時間以上換気扇を「急速」運転し、浴室を乾燥させます。…結露・カビの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。

5.お手入れのしかた

グリルにはこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因となります。

6か月に1度を目安に、グリルの清掃をしてください。

※清掃頻度は目安であり、使用環境により異なります。

警告

お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る
感電・けがの原因。

注意


お手入れの際は手袋を着用する
着用しないとけがの原因。

お願い

- 洗剤などをご使用の場合は、台所用中性洗剤をご使用ください。ただし、柑橘系などの植物系洗剤はプラスチックが破損するおそれがあるため使用しないでください。
- 台所用中性洗剤は原液のまま使用せず、洗剤に記載の使用量の目安に従い、薄めてご使用ください。
- 洗剤が残らないようによくふき取ってください。
- 3.各部のなまえの「**○**」に記載の溶剤・洗剤を使用しないでください。

グリルをはずす

- グリルを両手で少し下げ、バネをにぎって本体内部の長穴からはずします。
- バネは片側ずつ取りはずすとスムーズにはれます。




汚れを取る

- グリルの汚れは、台所用中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ります。
- グリル以外の汚れがひどい場合および振動や騒音が発生した場合は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

グリルを据付ける

お願い

- グリルを据付ける前に、バネの固定部に割れ・ひびなどの破損がないか確認してください。
- バネを長穴に差し込み、グリルを軽く上に押し上げます。
- バネは本体側へ片側ずつ差し込むとスムーズに据付けられます。



6.修理を依頼する前に

このような動作や事象は異常ではありません。

- 浴室使用においては、冬場や湯気の量が多い時はグリルから水滴が落ちる場合があります。また、入浴剤をご使用の場合は色のついで水滴になります。
- この換気扇は風圧式シャッターを設けています。激しいドアの開閉や外風が強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
- ダクト配管が長いまたは曲がりが多い場合は、羽根の回転数が上昇し、運転音が大きくなります。
- 使用環境によっては、部屋の反響などにより、音が大きく聞こえる場合があります。
- コントロールスイッチ（ランプ付）の仕様により、「急速」「弱」運転切替でランプの点灯が薄くなったり、ちらついたりすることがあります。
- コントロールスイッチを入れて、2秒後程度で運転し始めます。
- 羽根の動き始めは、モーター音が聞こえる場合があります。
- 換気風量を適正に確保するための自動運転制御により運転中に運転音が変化する場合があります。

当社ホームページの「よくあるご質問FAQ」もご確認ください。
(<https://faq01.mitsubishi-electric.co.jp/category/show/270>)



このような症状があれば点検してください。

- コントロールスイッチを入れても換気扇が運転しない。
 - ブレーカーが切れたり、停電ではありませんか？
 - 羽根が回転しているか確認してください。運転音が小さく、運転しているか分かりにくい場合があります。
- 換気しない、換気量が不足する。
 - 羽根に異物が付着していませんか？
 - 給気不足ではありませんか？（給気ガラリ、給気口は開いていますか？）
 - 屋外フードにはこりが堆積していませんか？
 - グリルや本体が確実に据付けられていますか？
- グリルがはすれかけている。
 - 本体に確実に据付けてください。

点検・処置をしても直らない場合
電源を切って必ず販売店に点検・修理を依頼してください。
費用については販売店に相談してください。

- グリルから室内に風が吹き返す。
 - 運転中に振動がする。
- グリルがはすれかけている。
 - または傾いている。

7.アフターサービス

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 長年ご使用いただけためには換気扇のメンテナンスが必要です。
- モーターは消耗部品です。

■修理を依頼されるときは

●修理料金は

技術料+部品代（+出張料）などで構成されています。

- 技術料…製品の点検や故障した製品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料…お客様のご要望により、製品のある場所へ技術員を派遣する費用（出張料）や有料駐車場の費用（駐車料）を別途いただく場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

- 品名 ダクト用換気扇
- 形名 VD-23ZVB6
- お買上げ日 ○年 ○月 ○日
- 故障の状況 （できるだけ具体的に）
- ご住所 （付近の目印なども）
- お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内（住宅用換気送風機）

【お問い合わせ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

三菱電機株式会社（以下、「当社」といいます）は、お問い合わせ窓口におけるお客様の個人情報を、下記のとおり、お取り扱いします。

1.お問い合わせ窓口（販売店・施工者・設備業者）へお問い合わせする場合は、お問い合わせ窓口へお問い合わせいただく個人情報は、本項目ならびに個人情報保護法、関連する法律等を、当社（以下、「当社」といいます）が個人情報を提供・開示することはありません。

2.上記利用目的のために、お問い合わせ（ご依頼）
①法令等の定める規定に基づく場合。
②個人情報に関する規定に基づく場合。

4.個人情報に関する規定に基づく場合は、お問い合わせをいたしました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 住宅用換気送風機の購入相談・取扱い方法

●三菱電機換気送風機技術相談センター

0120-726-471（無料）

携帯電話・PHS対応
三菱電機株式会社 中津川製作所
TEL 508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

FAX (0573) 66-5659（有料）

ご相談対応

平日（土・日・祝及び弊社休日以外）

9:00～12:00

13:00～17:00

修理窓口 住宅用換気送風機の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

0120-56-8634（無料）

携帯電話・PHSの場合は
TEL 0570-01-8634（有料）

FAX 0570-03-8634（有料）

www.melsc.co.jp

パソコン・スマートフォン
2次元コードでも簡単にアクセスできます。

携帯電話・PHSの場合

S20A-KANKI-B

8.仕様

定格電圧 100V、定格周波数 50-60Hz

形名	設定	消費電力 (W)	開放風量 (m³/h)	有効換気量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
VD-23ZVB6	急速	99	800	605	535	52
	24時間換気 強	22	480	480	480	39.5
	弱	6.5	280	280	280	26.5

※特性はJIS C 9903に基づく値です。

※騒音値は無響室での測定値です。実際付状態では反響音などを含むためこれよりも高くなります。

※加压を配管相当長としてみなし、ダクトや屋外フードの圧力損失を考慮して20m、30m時の換気量を「有効換気量」と称しています。（戸建住宅は20m、集合住宅は30mを想定）

※消費電力、騒音値は開放風量のものです。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

〔本体への表示内容〕

※経年劣化により危険の発生があるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

〔製造年〕本体に西暦4ケタで表示しております

〔経年劣化による危険の発生〕15年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・火災等の事故に至るおそれがあります。

〔設計上の標準使用期間とは〕

※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶發的な故障を保証するものではありません。

・本製品は取扱説明書記載の設置場所の想定時間を使って設計上の標準使用期間を算出しています。

・「経年劣化」とは长期間にわたる使用で放置に陥り生ずる劣化をいいます。

注a) 24時間換気のものは、8760時間/年とする。

愛情点検

☆長年ご使用の換気扇の点検を！

	<ul style="list-style-type: none">スイッチを入れても羽根が回転しない。運転中に異常音や振動がある。回転音は運転音ではありません。モーターが運転音を発する。羽根が回転していない。運転音が大きい。		<p>故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご相談ください。</p>
お客様メモ	形名 お買上げ年月日 お買上げ店名 (住所) (電話番号)	VD-23ZVB6 年 月 日 ()	この製品には地球環境保護の一環として再資源化ができるように主なプラスチック部品に材質名を表示しています。 材質名は主材料にISO規格の略号を使用

三菱電機株式会社

中津川製作所 TEL 508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号