

## 高耐食タイプ単相製品の給気への結線替え要領

この機種は必ず専門の工事店様が行ってください。

1. モーターカバーを開け、アカとシロのリード線を切断し、リード線を入換えて絶縁被覆付直線タイプのかしめ端子でかしめる。
2. 端子かしめ部に、自己融着テープ（市販品）を巻き付け防水処理を行う。
3. ビニールテープ（市販品）を自己融着テープの上から巻き付けしっかりと覆う。
4. ビニールテープがはがれないようにインシュロック帯等でテープを固定する。

