


ドレンエア逆流防止部品 MAC-850GB

形名コード 506 850

霧峰
MITSUBISHI



注意

■ お客様自身で取付けしない。

不備があると、水漏れの原因になります。
お買い上げの販売店または専門業者に、ご相談ください。

■ ドレン工事は、エアコンに付属の据付工事説明書
および本紙にしたがって確実に行う。

ドレン工事に不備があると、ユニットから水が滴下して家財
などを濡らし、汚損の原因になります。

■ 取付け後、冷房シーズンの始めにはドレン水が
流れることの確認を、お客様にお願いする。

ドレン水がスムーズに流れないと、ユニットから水が滴下して
家財などを濡らし、汚損の原因になります。



T4902901524158

 三菱電機株式会社

DN79G382H02

取付けかた

- エアコンドレンホース根元から1.5m以上低い位置で取付けてください。
- 下図のように垂直にした状態で固定してください。
(上下方向を間違えないように注意してください。)
- ドレンホースにそのまま接続できない場合はドレンホースの接続口を、上側は外径14mm、下側は内径15mmの位置でカットしてください。
- 接続部は水や空気が漏れないようにしっかり差込み、ビニールテープなどで固定してください。
- ドレンエア逆流防止部品の取付け後、エアコン使用中に異音が発生しないことと、ドレン水がスムーズに流れることを確認してください。

