

三菱ハウジングエアコン 別売 ダクト吸込グリル(ホワイト/ベージュ) 形名 MAC-511SG / MAC-512SG

据付工事説明書

販売店・工事店さま用

この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。
据付工事の前に、この説明書と室内機の据付工事説明書を必ずお読みください。

安全のために必ずお守りください

- ご使用前に、この「安全のために必ずお守りください」をよくお読みのうえ据付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 据付工事終了後、③「据付後の確認」を必ず確認し、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。



警告

(誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの)

■「図記号」の意味は次のとおりです。



■据付けは、お買上げの販売店または専門業者に依頼する。
据付けには専門の知識と技術が必要です。お客さま自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災・ユニットの落下によるケガの原因になります。



■据付けは、重量に十分耐える所に確実に行う。
強度の不十分な所に据付けると、ユニットが落下し、ケガなどの原因になります。



■据付けは、据付工事説明書に従って確実にを行う。
据付けに不備があると、水漏れ・感電・火災・ユニットの落下によるケガの原因になります。



■据付時、安全のため、適切な保護具・工具を使用する。
ケガの原因になります。



■据付工事部品は、必ず当社付属部品および指定の部品を使用する。
当社指定部品を使用しないと、水漏れ・感電・火災・ユニットの落下によるケガの原因になります。



■ダクト吸込グリルの開閉時は、内側グリルを手で支えながらストッパーを解除する。
内側グリルが勢いよく開き、ケガの原因になります。


1 使用部品

	①	②
部品	ダクト吸込グリル	①の固定用ネジ
個数	1	4



警告

ダクト吸込グリルの開閉時は、内側グリルを手で支えながらストッパーを解除する。
内側グリルが勢いよく開き、ケガの原因になります。



2 ダクト吸込グリルの取付け

- 1.ダクト吸込グリル①の風路内にあるストッパー(2か所)を解除しながら内側グリルを開きます。
- 2.ダクト吸込グリル①の4か所を、固定用ネジ②でダクト吸込ボックス(別売形名 MAC-510SB)に右図のような配置で固定します。
この時、ダクト吸込グリル①と天井面およびダクト吸込ボックスに隙間がないことを確認してください。
(隙間があると、風漏れの原因になります)
- 3.内側グリルを、開いた時と逆の要領で閉じてください。

ダクト吸込ボックス
(別売形名 MAC-510SB)

ロスナイ給気フランジ
接続口側

エアフィルター

外側グリル

固定用ネジ②

内側グリル

3 据付工事後の確認

□の中に✓印をいれて確認してください。

確認後、この据付工事説明書をお客さまにお渡しください。

□ダクト吸込グリル①と天井下面およびダクト吸込ボックスに隙間がありませんか？

(隙間があると、風漏れの原因になります)

□ダクト吸込ボックス(別売部品 MAC-510SG)のエアフィルターが、フィルターレールにしっかりと装着されていますか？

もし、エアフィルターがフィルターレールから外れていたら、必ず装着し直してください。