


# MPUZ-ERP40~80SHA7 電気配線図

## 記号説明

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
TB1	端子台<電源、内外接続線>	TABV	接続端子<V相>	52C	52Cリレー
MC	圧縮機用電動機	TABW	接続端子<W相>	RS1	突入電流防止抵抗
MFI	送風機用電動機	DS1,DS2	ダイオードブリッジ	TRANS	制御電源トランス
21S4	四方弁	IPM	インバータモジュール	LED1,LED2	発光ダイオード<運転点検表示>
TH3	サーミスタ<室外配管温度>	Q1	IGBT	RI, R02	接続端子<R相>
TH4	サーミスタ<吐出温度>	C.B.+N.F.	制御基板	SI, T0/S0	接続端子<S相>
TH6	サーミスタ<室外二相管温度>	F1, F2	ヒューズ<10A>	S1,S2,S3	接続端子<内外接続線S1,S2,S3>
TH7	サーミスタ<外気温度>	F3, F4	ヒューズ<3.15A>	LDR,LDS	接続端子<コンデンサ>
TH8	サーミスタ<放熱板温度>	SW1	スイッチ<強制開閉り異常履歴セット凍度アレス>	E1,E0	接続端子<アース接続>
TH33	サーミスタ<圧縮機シェル温度>	SW4	スイッチ<試運転>	CNM	コネクタ<A制御サービス点検キット>
LEV-A,LEV-B	電子膨張弁	SW5	スイッチ<機能切換>	CNMNT	コネクタ<別売M-NETアダプタ基板接続(制御信号)>
ACL	アクトル	SW6	スイッチ<機種設定>※1	CNVMT	コネクタ<別売M-NETアダプタ基板接続(電源)>
P.B.	パワーベース	SW7	スイッチ<機能切換>	CNDM	コネクタ<オプション接続(接点入力)>
TABR	接続端子<R相>	SW8	スイッチ<ボンブダウン>	CN51	コネクタ<オプション接続(信号出力)>
TABS	接続端子<S相>	SWP	スイッチ<ポンブダウン>	X52	リレー
TABU	接続端子<U相>	CN31	コネクタ<応急運転>		



**運転点検表示** 制御基板のLED1およびLED2により以下の運転、点検表示をします。  
LED1が点灯しない場合:基板に電源が供給されていません。

	LED1(ミドリ)	LED2(アカ)	内 容	コ ー ド
電源投入時	電源有=点灯 電源無=消灯	点灯 停止=消灯		-→-(点滅)
通常時	電源有=点灯 電源無=消灯	運転=点灯 停止=消灯		C5,H7等 運転状態表示
異常時 (点滅します)	2回点滅	1回点滅 2回点滅 3回点滅 4回点滅 5回点滅	内外接続線誤配線 内外通信異常 リモコン通信異常 組合せ異常、未定義異常 シリアル通信異常	EA,EB,EC E6~E9 EO,E3~E5 EE,EF Ed
	3回点滅	1回点滅 2回点滅 3回点滅 4回点滅 5回点滅 6回点滅 7回点滅	吐出/圧縮機シェル温度異常 高圧圧力異常、低圧圧力異常 室外ファンモータ回転数異常、冷房過昇保護 圧縮機過電流遮断(過負荷、ロック) 電流センサ異常(P.B.) 圧縮機過電流遮断異常 吐出音/圧縮機シェルサーミスタ(TH4/TH33)のオープン/ショート 室外サーミスタ(TH3/TH6/TH7/TH8)のオープン/ショート 放熱板温度異常 電圧異常、T相欠相、電流センサ異常	U2,U7 U1,UL U8,Ud U6,UF UH UP U3 U4 U5 U9

※1 機種設定 1:ON 0:OFF

機 種	SW6							
	1	2	3	4	5	6	7	8
ERP40	0	0	0	0	0	0	0	0
ERP45	0	0	0	1	0	0	0	0
ERP50	0	0	0	0	0	1	0	0
ERP56	0	0	0	0	1	1	0	0
ERP63	0	0	0	0	0	0	1	0
ERP80	0	0	0	0	1	0	1	0

※2 : ERP80形はなし

## サービス時のお願い

- △ 警告 元電源をOFFにした時、主コンデンサに充電されている電圧[280V]は、[約2分]程度で20Vまで低下します。（入力電圧200V）  
取り扱い時には、室外基板上のLED1(ミドリ)が消灯したことを確認したち、1分以上の時間をおいてください。
- 室外基板不良以外の可能性がありますので、サービスマニュアルに従った確認・処置を行い、見込み交換は絶対に行わないでください。