



MLZ-HX4022AS 形 能力特性



注1. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します
 注2. 本能力線図は、室温20°Cでの値です。
 室温25°Cで設計される場合の能力は約15%程度低下致します。

図

NO-MLZHX4022AS

副