


PU(Z)G-P3,4,5MHA12 電気配線図

記号説明

記号	名称	記号	名称	記号	名称
TB1	端子台<電源、内外接続線>	TABS	接続端子<S相>	RS1	突入電流防止抵抗
MC	圧縮機用電動機	TABT	接続端子<T相>	TRANS	制御電源トランジス
MF1	送風機用電動機	TABP1,P2	接続端子<直流水電源P側>	LED1,LED2	発光ダイオード<運転点検表示>
21S4	四万弁	DS1,DS2,DS3	ダイオードブリッジ	RI, ROT	接続端子<R相>
SV	電磁弁	IPM	インバータモジュール	S,SO	接続端子<S相>
TH3	サーミスタ<室外液管温度>	C.B.+N.F.	制御基板	TI,TO/SO	接続端子<T相>
TH6	サーミスタ<室外二相管温度>	F1,F2	ヒューズ<10A>	S1,S2,S3	接続端子<内外接続線S1,S2,S3>
TH7	サーミスタ<外気温度>	F3,F4	ヒューズ<3,15A>	LDR,LDS,LDT	接続端子<コンデンサー>
TH8	サーミスタ<放熱板温度>	SW1	スイッチ<強制取り巣葉盤裏リセット冷却アドレス>	E1,EO	接続端子<アース接続>
TH33	サーミスタ<圧縮機シェル温度>	SW4	スイッチ<試運転>	DCL1,DCL2	接続端子<直流水電源P側>
LEV-A	電子膨胀弁	SW5	スイッチ<機能切換>※1	CNM	コネクタ<A制御サービス点検キット>
DCL	リアクトル	SW6	スイッチ<機種設定>※1	CNMNT	コネクタ別売M-NE1アダプタ基板接続(制御信号)
P.B.	パワーバー	SW7	スイッチ<機能切換>	CNVMT	コネクタ別売M-NE1アダプタ基板接続(電源) />
TABU	接続端子<U相>	SW8	スイッチ<機能切換>	CNDM	コネクタオプション接続(接点入力) />
TABV	接続端子<V相>	SWP	スイッチ<ポンプダウン>	CN51	コネクタオプション接続(信号出力) />
TABW	接続端子<W相>	CN31	コネクタ<応急運転>	X51,X52	リレー
TABR	接続端子<R相>	52C	52Cリレー		



※1 機種設定
■はスクロール表示を示す

■はスイッチ位置を示す		SW5-5,6	
機種	SW6	PUZG	PUG
P3	ON OFF	1 2 3 4 5 6 7 8 OFF	
P4	ON OFF	1 2 3 4 5 6 7 8 OFF	ON OFF
P5	ON	1 2 3 4 5 6 7 8	ON OFF

SW5-1~4は機能切換

サービス時のお願い

・△ 警告 元電源をOFFにした時、主コンデンサに充電されている電圧[280V]は、[約2分]程度で20Vまで降下します。(入力電圧200V)取り扱い時には、室外基板上のFD1(ミドリ)が消灯したことを

- ・室外基板不良以外の可能性がありますので、サービスマニュアルに従った確認（如置を行）し、且込み交換は絶対に行わないでください。

	LED1(ミドリ)	LED2(アカ)	内 容	コ ー ド
電源投入時	電源有=点灯 電源無=消灯	点灯		-⇒-(点滅)
通常時	電源有=点灯 電源無=消灯	運転=点灯 停止=消灯		C5、H7等 運転状態表示
異常時 (点滅します)	1回点滅	2回点滅	コネクタ2本以上オーブン	F9
	2回点滅	1回点滅	内外接続誤認配線	EA,Eb,EC
		2回点滅	内外通信異常	E6~E9
		3回点滅	リモコン通信異常	E0,E3~E5
		4回点滅	組合せ異常,未定義異常	EE,EF
		5回点滅	シリアル通信異常	Ed
	3回点滅	1回点滅	圧縮機・エル温湿度異常	U2
		2回点滅	高圧圧力異常,低圧圧力異常	U1,UL
		3回点滅	室外ファンモータ回転数異常,冷房過昇保護	U8,Ud
		4回点滅	圧縮機過電流遮断(過負荷, ロック)	U6,UF
			電流センサ異常(P.B.)	UH
			圧縮機過電流遮断異常	UP
		5回点滅	圧縮機シェルターミニスター(H3)のオープン/ショート	U3
			室外ワニスミタ(H3/H6/H7/H11/H8)のオープン/ショート	U4
	6回点滅	放熱板温度異常		U5
	7回点滅	雷電異常[相欠相, 電流センサ異常]		U9

配管サニスタサービス時のご注意

