


PUZ-HRMP80,112,140,160KA3 電気配線図

記号説明

記 号	名 称	記 号	名 称	記 号	名 称
TB1	端子台<電源、内外接続線>	LEV-A, LEV-B, LEV-C	電子膨張弁	SW9	スイッチ<機能切換>
MC	圧縮機用電動機	DCL	リアクトル	SWP	スイッチ<ポンプダウン>
MF1, MF2	送風機用電動機	P.B.	パワー基板	CN31	コネクタ<応急運転>
21S4	四方弁<ラバ式>	C.B.	制御基板	CNM	コネクタ<A前側サービス点検キット>
63H	高圧圧力開閉器	F1, F2	ヒューズ<10A>	CNMNT	コネクタ<別売M-NETアダプタ基板接続(制御信号)>
TH3	サーミスタ<室外液管温度>	F3, F4	ヒューズ<6.3A>	CNVMT	コネクタ<別売M-NETアダプタ基板接続(電源)>
TH4	サーミスタ<吐出温度>	SW1	スイッチ<強制取り、異常履歴リセット、冷媒アドレス>	CN3S	コネクタ<オプション接続(接点入力)>
TH6	サーミスタ<室外二相管温度>	SW4	スイッチ<試運転>	CNDM	コネクタ<オプション接続(接点入力)>
TH7	サーミスタ<外気温度>	SW5	スイッチ<機種設定、機能切換>※1	CN51	コネクタ<オプション接続(信号出力)>
TH8	サーミスタ<放熱板温度>	SW6	スイッチ<機種設定、機能切換>※1	CNIT	コネクタ<オプション接続>
TH32	サーミスタ<吸入管温度>	SW7	スイッチ<機能切換>	SV2	コネクタ<オプション接続(ベースヒータ)>
TH33	サーミスタ<圧縮機シェル温度>	SW8	スイッチ<機能切換>		



運転点検表示 制御基板のLED1およびLED2により以下の運転、点検表示をします。
LED1が点灯しない場合、基板に電源が供給されていません。

	LED1 (ヨリ)	LED2 (アカ)	内 容	コ ー ド
電源投入時	電源有=点灯 電源無=消灯	点灯		-↔-(点滅)
通常時	電源有=点灯 電源無=消灯	運転=点灯 停止=消灯		C4, H6など 運転状態表示
	1回点滅	2回点滅	ヨネクタ(63H)オーブン	F5
	1回点滅	1回点滅	室外接続台数オーバー、内外接続誤配線	EA, Eb, EC
	2回点滅	2回点滅	内外通信異常	E6~E9
	3回点滅	3回点滅	リモコン通信異常	E0, E3~E5
	4回点滅	4回点滅	組合せ異常、未定義異常	EE, EF
	5回点滅	5回点滅	シリアル通信異常	Ed
異常時 (点滅します)	1回点滅	1回点滅	冷媒不足異常/吐出温度異常/圧縮機シェル温度異常、低吐出スーパーヒート異常	U2, U7
	2回点滅	2回点滅	高圧圧力異常、低圧圧力異常	U1, UL
	3回点滅	3回点滅	室外ファンモータ回転数異常、冷房過昇保護	U8, Ud
	4回点滅	4回点滅	電流モジュール異常、圧縮機過電流遮断(過負荷、ロック)	U6, UF
	5回点滅	電流センサ異常		UH
	6回点滅	ガーミスタ<吐出温度>/ガーミスタ<圧縮機シェル温度>(TH4/TH33)のオープンショート		UP
	7回点滅	ガーミスタ<室外液管温度>/ガーミスタ<室外二相管温度>/ガーミスタ<外気温度>/ガーミスタ<放熱板温度>/ガーミスタ<吸入管温度>(TH3/TH6/TH7/TH8/TH32)のオープンショート		U3
	8回点滅	ガーミスタ<放熱板温度>/ガーミスタ<吸入管温度>(TH3/TH6/TH7/TH8/TH32)のオープンショート		U4
	9回点滅	電圧異常、T相欠相、電流センサ異常		U5
				U9

※1 機種設定
■はスイッチ位置を示す

機 種	SW6-4, 5, 6, 7, 8	SW5-5
HRMP80	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 OFF □□□□□□□□	
HRMP112	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 OFF □□□□□□□□	
HRMP140	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 OFF □□□□□□□□	
HRMP160	ON 1 2 3 4 5 6 7 8 OFF □□□□□□□□	