



MLZ-GX40JS 形 能力特性



注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

VCN-01N193

副