



MLZ - RX50JS 形 能力特性



注 は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図 1

VCN - 01N163

副 図