



MSZ- VS22K形 能力特性

(室内 20 [DB])



注 は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

(室内 27 [DB]
19 [WB])



図

VCN - 02N103

副