

ブース形（深形）レンジフードファン（自然給気タイプ）

形名

V-604KQ₉・V-604KQE₉

V-754KQE₉・V-904KQE₉

V-604KQ₆-AE・V-754KQ₆-AE・V-904KQ₆-AE

ブース形（深形）レンジフードファン（自然給気タイプ）

形名

V-604KQ₈-BL

V-6047KQ₈-BL


〈換気ユニットレンジ用フードファン〉

優良住宅部品「BL」認定

〔BL規格自然給排気型Ⅳ型〕

取扱説明書

お客様用



もくじ	ページ
安全のために必ず守ること……	2
使用上のお願い……	3
各部のなまえ……	4
使いかた……	4
お手入れ……	5～6
アフターサービス……	7
故障かな?と思ったら……	8
仕様……	8

・お客様ご自身では据付けないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

正しく安全にお使いいただくためにこの説明書をよくお読みください。

- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管してください。

安全のために必ず守ること



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

 禁止	<p>ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しをしない 爆発や引火の原因。 窓を開けて換気してください。</p>	 指示に従う	<p>交流100Vを使用する 直流や交流200Vを使用すると火災・感電の原因。</p>
	<p>電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、引っ張ったりしない) 感電・ショート・火災の原因。</p>		<p>電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く 火災の原因。</p>
	<p>内釜式風呂を設置した住宅では使わない 排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒の原因。</p>		<p>電源プラグは根元まで確実に差し込む 感電や火災の原因。</p>
	<p>指定部品以外は使用しない 火災・感電・落下によるけがの原因。</p>		<p>自然排気形のストーブを使う部屋では、部屋の空気取入れ口を設ける 排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒の原因。</p>
 水かけ禁止	<p>製品に水や洗剤をかけたりしない ショートや感電の原因。</p>	 指示に従う	<p>異常・故障時には、直ちに使用を中止する そのまま、使用すると発煙・発火、感電、けがに至るおそれがあります。</p> <p>〈異常・故障例〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スイッチを入れても羽根が回転しない。 ●回転中に異常音や振動がする。 ●回転が遅いまたは不規則。 ●こげ臭いにおいがする。 ●本体取付部に腐食・破損等がある。等 <p>※すぐに電源プラグを抜くか、分電盤のブレーカーを切って販売店へ点検修理を依頼する。</p>
 分解禁止	<p>改造や工具を必要とする分解はしない 火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店、または当社の修理窓口・ご相談窓口にご相談ください。</p>		<p>ランプを交換するときやお手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切る 通電状態では感電やけがの原因。</p>
 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・けがの原因。</p>		 プラグを抜く




注意

誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

 禁止	<p>本体に異常な振動が発生した場合は使用しない 本体・部品の落下によるけがの原因。</p>	 指示に従う	<p>お手入れの際は厚手の手袋を着用する 金属などの端面によるけがの原因。</p>
	<p>接触中は危険ですから、羽根の中に指や物を入れない けがの原因。</p>		<p>お手入れ後の部品の据付けは確実に 落下によりけがの原因。</p>
	<p>長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因。</p>		<p>電源プラグを抜くときには、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートによる発火の原因。</p>
 プラグを抜く	<p>指定のランプを使用する 間違ったランプを使用するとランプ周辺が高温になり、やけどの原因。</p>	<p>ランプの交換は、ガラスやランプが十分冷めてから行う やけどの原因。</p>	


使用上のお願い

室内周囲温度は40℃以下で使用する
また、下図の寸法になっているか確認する
●本体の下端からガスレンジまでは80cm以上必要です。




(モータ故障や排気ガスによる塗装面のサビ発生の原因になります)

ガスレンジを使用するときは、必ずレンジフードファンを運転する



(レンジフードファンを運転しないと、本体内の温度が高くなり故障の原因になります)

料理中、誤ってフライパンなどの油に火がついたときは、ふたをするなどして火を消す。同時にレンジフードファンの運転を停止する



(レンジフードファンを運転していると火の勢いがさらに強くなります)


台所全体の換気には他の換気扇を併用する
●レンジフードファンは局所換気用です。



風の影響を受けやすいため、近くの窓を閉めて使用する


(油煙等の捕集効果がよくなります)

ガスレンジを空だき状態で長時間使用しない
フランベのように火の出る調理を行わない




(故障の原因になります)

屋外排気口下側には油煙がかかる場合があるので、物を置かない




(植木が枯れたり、物が汚れる原因になります)

製品に酸・アルカリ・有機溶剤などの薬品がかからないか確認する



(サビ発生の原因になります)

屋外給気口より汚れた空気が入り込んでいないか確認してください



外気温が低い場合は、上幕板表面に結露(水滴)がつくことがありますので乾いた布等にて拭き取ってご使用ください

本製品のフィルターに市販の繊維フィルター等を据付けない


(火災予防条例上使用が制限されたり、風量低下の原因になります)

IHクッキングヒーター(電気コンロ)等を使用して、蒸気が多量に出る調理をされますと、レンジフードファン本体に結露(水滴)が生じ滴下する場合があります。その際は、ご面倒ですが滴下する前に乾いた布等にて拭き取ってご使用ください。

IHクッキングヒーターの周辺に空調機や給気口からの風等が直接あたらないようにしてください

(油煙等の捕集性能が低下する原因となります)

各部のなまえ




フィルターとバッフル板の枚数・取付位置	
V-604KQ9 V-604KQE9 V-604KQ8-BL V-6047KQ8-BL V-604KQ6-AE	V-754KQE9 V-754KQ6-AE ガスコンロの位置に合わせてバッフル板小の位置を変更してください。 (油煙等の捕集効果を高めるために必要です)
フィルター 2セット バッフル板 1枚	バッフル板 大 バッフル板 小
V-904KQE9 V-904KQ6-AE	
バッフル板 大 バッフル板 小	フィルター 2セット バッフル板 大1枚 小2枚

お願い

- フィルターとバッフル板の据付位置を確認してください。
- 外気温が低い場合は、上幕板に水滴がつくことがありますので、布などでふき取ってください。

使いかた

風量切換スイッチとランプスイッチで操作します。




メモ

- 本レンジフードファンは、外風や室内圧の影響により、シャッターの閉止音が大きくなる場合がありますが、異常ではありません。

ガス湯沸器と連動運転した場合

V-604KQ6-AE・V-754KQ6-AE・V-904KQ6-AEの場合

このレンジフードファンは市販の換気扇連動スイッチ・圧力スイッチを組合わせてガス湯沸器と連動運転することができます。



- 風量切換スイッチを「切」にしてもガス湯沸器を使用するとレンジフードファンが「強」運転し、ガス湯沸器を止めるとレンジフードファンも停止します。
- 風量切換スイッチを「中」または「弱」にして運転中、ガス湯沸器を使用するとレンジフードファンが「強」運転に切りかわり、ガス湯沸器を止めると「中」または「弱」運転に切りかわります。

お願い

- ガス湯沸器と連動して換気扇が運転していることを確認してください。

お手入れ

レンジフードファンが汚れてきたら、下記の方法でお手入れしてください。

本説明書以外の清掃方法については販売店にご相談ください。

警告

お手入れの際は、電源プラグを抜くか分電盤のブレーカを切る（感電やけがの原因）




注意

お手入れの際は厚手の手袋を着用する（金属などの端面によりけがの原因）


お願い

- 照明ランプ点灯中や消灯直後は清掃しない。（ランプ周辺が高温になり、やけどをするおそれがあります）

フィルターと油受けと羽根の清掃



ちょうボルト
(または つまみねじ)



フィルターの清掃……………1か月に1度以上

1 フィルターとバッフル板をはずす。

- ① フィルターの取手を持ち、フィルターを少し持ち上げてから手前に引いてはまず。
- ② バッフル板の両側を持ち、少し持ち上げてから手前に引いてはまず。

2 はずしたフィルターを2枚に分ける。

3 フィルター・バッフル板は中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸して、スポンジなどで軽くこすって汚れを落とす。（フィルターは目にそってこすってください）

4 フィルター・バッフル板は汚れを落とした後、きれいな水で洗いよく乾かす。

お願い

- フィルターは変形しやすいものです。取扱いには十分注意してください。
- 金属タワシは使用しない。（塗装がはがれる原因になります）

油受け・副吸入口の清掃……………1か月に1度以上


油受けおよび副吸入口周辺の清掃は、中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取る。

羽根の清掃……………1年に1度以上

1 ベルマウスのちょうボルト（またはつまみねじ）をはずす。

2 ベルマウスを右へ動かして引掛部をはずして取る。

お手入れ つづき



3 羽根を内側から押さえながらスピナーを右へ回し、ゆるめる。

4 まわり止めワッシャーをはずす。

5 ボス（羽根の中央部）を持ち羽根をはずす。

6 羽根は中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸してスポンジなどで軽くこすって汚れを落とし、きれいな水で洗いよく乾かす。

お願い ●羽根の取扱いには十分注意してください。変形すると異常音発生の原因となります。

7 取りはずしと逆の手順で各部品を取付ける。羽根をしっかりと奥まで押し込み、まわり止めワッシャーを付けてスピナーを締め付ける。

お願い ●羽根は確実に取付けてください。ゆるむと異常音や部品破損の原因になります。

お手入れ後の組立て

フィルターとバッフル板を元の位置に取付ける。機種により枚数・取付位置が異なります。（4ページ参照）
（油煙等の捕集効果を高めるために必要です）

本体外装のお手入れ

本体の清掃は中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り、洗剤が残らないよう乾いた布でよくふき取る。

警告

工具を必要とする部品の取りはずし、清掃は行わない

工具を必要とする部品例：モータ、その他電気部品（火災・感電・けがの原因）

お願い

●お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しない。
シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤、クレンザー等の研磨剤入りの洗剤。
（変質したり、塗装がはがれる原因になります）

ランプの交換


警告

ランプを交換するときは、電源プラグを抜くか分電盤のブレーカを切る（感電の原因）

注意

指定のランプを使用する

（ランプ周辺が高温になり、やけどの原因）



1 ランプカバー取付ねじをゆるめ、ランプカバーを開ける。

2 ランプを取出し、市販のランプ（小形白熱電球 100V、40W口金径17mm）をお求めのうえ交換する。

3 取付けは取りはずしと逆の順序で行う。

4 電源を入れ、ランプスイッチを押して点灯を確認する。

アフターサービス

アフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口のご案内」（別紙）にご相談ください。

長年ご使用いただくためには、換気扇のメンテナンスが必要です。モーターは消耗部品です。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この換気扇の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

また、優良住宅部品（BL）についてはその後4年間は補修用同種部品または交換可能な同種製品などを供給します。

■優良住宅部品（BL）について（BLタイプのみ）

この換気扇は一般財団法人ベターリビングにより優良住宅部品の認定を受けたもので、BLマーク証紙を貼り付けてあります。優良住宅部品が住宅に据え付けられ引き渡されたのち2年以内にメーカー責任不良が発生した場合は、優良住宅部品の保証制度により無償で修理を保証いたします。

また、下記特定部分については優良住宅部品が住宅に据え付けられたのち、3年以内にメーカー責任不良が発生した場合は優良住宅部品の保証制度により無償で修理を保証いたします。

特定部分 羽根、ベルマウス、ファンケース、ケーシング、フード、前面パネル（ただし、モーター等電動機構部品、スイッチを除く）

ただし、下記の事項に係る修理は無償修理保証の対象から除きます。

1. 住宅用途以外で使用した場合の不具合
2. ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合
3. メーカーが定める施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
4. 建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の不具合
5. 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
6. ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
7. 火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波等天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合
8. 消耗品の消耗に起因する不具合
9. 指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

〔本体への表示内容〕

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容を本体に表示しています。



【製造年】 本体に西暦4ケタで表示してあります

【設計上の標準使用期間】 15年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

〔設計上の標準使用期間とは〕

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件（右表による）に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に

基づいて右表の想定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。

また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

●「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

■標準使用条件 JIS C 9921-2による

環境条件	電圧	単相100V	JIS C 9603から引用
	周波数	50Hzおよび60Hz	
	温度	20℃	
	湿度	65%	
設置条件	標準設置	据付説明書による	
負荷条件	定格負荷	取扱説明書による	
想定時間	換気時間 台所 2410時間/年	1年間の使用時間	

故障かな?と思ったら

このような症状があれば点検してください。点検・処置をしても直らない場合、また下記以外の現象が生じた場合は、分電盤ブレーカを切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。


症状	原因・処置	
● 運転しない	● 本体に通電していますか?	● コンセントは接続してありますか? ● 分電盤ブレーカを点検してください ● 停電ではありませんか?
● 吸込みが悪い	● フィルターが目詰まりしていませんか?	● フィルターを清掃してください P5
● 運転中に異常音や振動がある	● 本体・前パネル・羽根・フィルターが確実に取付けられていますか?	● 本体・前パネル→販売店へ確認します ● 羽根・フィルター→取付け直します
● 運転開始・停止時に「ジー」「ボタン」と音がする (KQEタイプの場合)	● 電気式シャッターの開閉音です	● 故障ではありません
● ランプが点灯しない	● ランプが切れていませんか?	● ランプを交換してください P6

仕様

形名	電圧(V)	ノッチ	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質量(kg)
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
V-604KQ9	100	強	77	88	600	575	39.5	39	19.5
		中	40	43	350	335	30.5	29	
		弱	20	21	230	225	21	20	
V-604KQE9	100	強	79	90	600	575	39.5	39	21.5
		中	42	46	350	335	30.5	29	
		弱	22	23	230	225	21	20	
V-604KQ8-BL V-6047KQ8-BL	100	強	118	133	660	630	43	42	20
		中	64	66	380	345	32	31	
		弱	35	35	255	245	24	23	
V-754KQE9	100	強	79	90	600	575	39.5	39	23.5
		中	42	46	350	335	30.5	29	
		弱	22	23	230	225	21	20	
V-904KQE9	100	強	79	90	600	575	39.5	39	25.5
		中	42	46	350	335	30.5	29	
		弱	22	23	230	225	21	20	
V-604KQ6-AE	100	強	93	107	610	595	43.5	42.5	21
		中	45	48	355	340	30	30	
		弱	24	25	250	240	22	22	
V-754KQ6-AE	100	強	93	107	610	595	43.5	42.5	23
		中	45	48	355	340	30	30	
		弱	24	25	250	240	22	22	
V-904KQ6-AE	100	強	93	107	610	595	43.5	42.5	25
		中	45	48	355	340	30	30	
		弱	24	25	250	240	22	22	

※特性はJIS C 9603に基づく開放時の値です。

※騒音値は無響室での測定値です。実据付状態では反響音などを含まためこれより高くなります。

 愛情点検	☆長年ご使用の換気扇の点検を!	使用中止 故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。	お客様メモ サービスを依頼されるとき便利です。	形名	
	ご使用の際このようなことはありませんか。			お買上げ年月日	年 月 日
● スイッチを入れても羽根が回転しない。 ● 運転中に異常音や振動がする。 ● 回転が遅いまたは不規則。 ※モータはメンテナンスが必要な部品です。 ● こげ臭いにおいがする。				お買上げ店名	_____
				(住所)	_____
				(電話番号)	() - _____

三菱電機株式会社

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号