

形名

P-20CV4

P-25CV4

P-30CV4

## 取付工事説明書

# 取付方法

## 販売店・工事店さま用

このウェザーカバーは、当社標準換気扇を取り付けた木枠の外側に取付け、風雨の浸入を防ぐものです。

■取付工事を始める前に、説明書をよくお読みになり正しく安全に取付けてください。

■取付工事は販売店・工事店さまが実施してください。

## 安全のために必ず守ること


誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。



### 注意

- 取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う（落下によりけがをする恐れがあります）
- 取付けの際、手袋を着用する（着用しないと端面などでけがをすることがあります）

## 外形寸法図





### 付属品

- 木ネジ . . . . . 4本
- ナイロンワッシャー . . . 4個

### 変化寸法表

形名	A	B	C	D	E
P-20CV4	288	270	250	191	154
P-25CV4	338	320	300	240	195
P-30CV4	388	370	350	270	234



点検 点検は1年に1回を目安に次の確認をする。

- フードにサビ等の腐食がないか？
- 取付状態はフードが傾いたり、壁とのすき間が生じてないか？
- 周囲のコーティング材がはがれていないか？

### ウェザーカバーの組立て

- 梱包箱からテープ止めされている水切板・天板・側板(A)・側板(B)を取り出す。
- 天板と各側板には番号がついてありますので、同一番号を合わせて組み立てられることを確認する。
- 天板の差し込みツメに变形(たおれ、引掛部突出不足など)がある場合は図のようにマイナスドライバーなどで修正してください。
- 天板を図のように置き、側板の角穴を天板のツメに1つづつ「パチン」と音がするまで差し込む。
- 天板と側板にすき間がないよう押さえながら左右にある折り返しツメを曲げて固定する。
- 天板と側板にすき間がある部分のツメは折り曲げて、すき間をなくしてください。

### ウェザーカバーの取付け

- 図のようにウェザーカバーの上部2か所を付属の木ネジ(2本)とナイロンワッシャー(2個)で確実に締め付け固定する。
- ウェザーカバーの下側は、水切板とともに共締めし、確実に固定する。
- ウェザーカバーと壁面とのすき間(全周)に市販のコーティング材で防水処理を施す。

システム部材の金枠に取付けることもできます。  
付属のナイロンワッシャーと金枠に付属のナットを使用してください。