



# MSZ-HXV2516 形 能力特性



注1. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します  
 注2. 本能力線図は、室温20°Cでの値です。  
 室温25°Cで設計される場合の能力は約15%程度低下致します。

取 図

NO-MSZHXV2516

取 冊