



室外ユニット MXZ-8021AS(22+22+22+22+22のとき) 能力特性



注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-MXZ8021AS

図