



# 室外ユニット MXZ-802AS (22+22+22+22+22のとき) 能力特性



注. は、霜取運転による暖房能力低下分を示します

図

NO-MXZ802AS

表