



冷電技ノート	作成		
	検認		

KFH-P2A  
RFH-P2A

風量特性線図

電源：三相、200V

50Hz 60Hz



※丸ダクト(J-P2MD)/フィルド'ンフィルタ(J-P2FF)取付時は、送風機を△結線にしてください。

WYN11-1424